



Totalsanierung Piste 16 / 34 8058 Zürich - Flughafen

**Bauherr
Planer
Referenzperson**

Unique (Flughafen Zürich AG), 8058 Zürich Flughafen
INGE RWY 16, c/o Locher AG Zürich, 8302 Kloten
Stephan Bruderer (Bauherr) Tel. 043 816 76 45

Ausführung

Walo Bertschinger AG (FF / TL) / Implenia Bau AG (KL)
Eberhard Bau AG / Marti AG, Bauunternehmung
ETAVIS Installationen AG / Baumeler Leitungsbau AG

Schlüsselpersonal

Bauführer Marti AG, Bauunternehmung: Bruno Kögel

Marti AG, Bauunternehmung, Zürich

Thurgauerstrasse 68 8050 Zürich Telefon 044 308 57 37 Fax 044 308 57 38
www.marti-zuerich.ch info@marti-zuerich.ch

Objektbeschreibung

Das Projekt umfasst folgende Bauteile, welche alle in Nacharbeit erstellt werden:

- Sanierung Mittelstreifen: Länge 3'700 m, Breite 23 m inkl. Werkleitungen und Markierungen. Der Mittelstreifenbereich der Piste besteht aus 35 bis 38 cm dicken Betonplatten, die inzwischen im Rahmen der jährlichen Instandhaltungen zum Teil durch verdübelte, bewehrte Betonplatten ersetzt wurden. Die Betonplatten liegen auf einer 45 bis 50 cm dicken Zementstabilisierung.
- Teilweise Sanierung Rollweganschlüsse inkl. Werkleitungen
- Elektroanlagen
- Erneuerung bestehender Betonfugen, Pistenrandstreifen und Rollweganschlüssen

Bauzeit

Oktober 2007 bis November 2008

Hauptmassen

Betonabbruch	32'000 m ³
Asphalt fräsen	4'000 m ³
Belagseinbau Asphalt	86'000 t
Werkleitungen	18'000 m

